

要点検

秋山機械オススのオーバーホール
5年以上経ったらご検討ください!

この写真は秋山機械のバンドソー600S型のオーバーホール前と後の写真です。



BEFORE


AFTER



秋山機械のオーバーホールは電気部品など様々な部品を新品に交換し、さらに、特殊な薬品でフレームを洗浄します。

「新しい機械を買うには…」とお思いのお客さま、ぜひオーバーホールもご検討ください!

※機種によっては対応できない場合もございます。お気軽にお問い合わせください。



お問い合わせは、株式会社 秋山機械 営業部まで TEL.054-259-2779

〒421-0106 静岡県静岡市駿河区北丸子1-30-10

さらに、ホームページでも…<http://www.akiyamakikai.co.jp/>